

Prüfungsnummer

Vor- und Familienname

Industrie- und Handelskammer

Abschlussprüfung Teil 1

Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik

Berufs-Nr.

3140

Arbeitsaufgabe

**Bereitstellungsunterlagen für
den Ausbildungsbetrieb**

Herbst 2016

H16 3140 B1

IHK

PAL - Prüfungsaufgaben- und
Lehrmittelentwicklungsstelle
IHK Region Stuttgart

© 2016, IHK Region Stuttgart, alle Rechte vorbehalten

Allgemeine Hinweise

In der Abschlussprüfung Teil 1 hat der Prüfling, wie in Bild 1 gezeigt, eine komplexe Arbeitsaufgabe durchzuführen.

Für die Arbeitsaufgabe mit situativen Gesprächsphasen sind vom Ausbildungsbetrieb die in diesem Heft aufgeführten Werkzeuge, Baugruppen, Bauteile, Halbzeuge und Normteile bereitzustellen.

Diese Prüfungsmittel und dieses Heft sind dem Prüfling rechtzeitig vor dem Termin der Abschlussprüfung Teil 1 zu übergeben, damit er die Prüfungsmittel auf Vollständigkeit und Funktionsfähigkeit prüfen kann.

Die in diesem Heft beschriebene elektrische Anlage muss nach den geltenden Richtlinien und Vorschriften ausgeführt und geprüft sein. Betriebsübliche Geräte und Materialien sind zugelassen.

Dieses Heft hat der Prüfling zur Arbeitsaufgabe inklusive situativer Gesprächsphasen mitzubringen. Eintragungen und Anpassungen an betriebliche Gegebenheiten sind zulässig. **Einen Datenträger zur Speicherung des SPS-Programms hat der Prüfling zum Prüfungsteil Durchführung und Kontrolle der Arbeitsaufgabe mitzubringen.**

Vom Ausbildungsbetrieb ist sicherzustellen, dass der zur Prüfung zugelassene Prüfling in die gültigen Arbeitsvorschriften (zum Beispiel DGUV-Vorschriften, DIN VDE 0105 Teil 100) eine Sicherheitsunterweisung erhalten hat. Der Prüfling bestätigt mit seiner Unterschrift, dass er die Sicherheitsunterweisung erhalten hat und die Vorschriften beachten und einhalten wird.

Für die Sicherheitsunterweisung kann ein firmeninternes oder das in diesem Heft auf der letzten Seite abgedruckte Formular verwendet werden.

Ohne sichere Arbeitskleidung entsprechend den gültigen BGV oder ohne den Unterweisungsnachweis ist eine Teilnahme an der Prüfung ausgeschlossen.

Hinweis zur Prüfungsvorbereitung:

Das vorliegende Heft beinhaltet die technischen Unterlagen, die für die Erstellung des Arbeitsauftrags „Sortieranlage“ erforderlich sind. Die Unterlagen sind weitestgehend **neutral** ausgeführt und müssen auf die jeweiligen betrieblichen Komponenten angepasst werden.

Von besonderer Bedeutung ist, dass sich der Prüfling mit der Beschreibung des gesamten Steuerungsprozesses anhand der Hinweise auf den Seiten 20 und 21 gründlich auf die Prüfung vorbereitet.

Auf der Titelseite dieses Hefts sind einzutragen:

- Die mit der Einladung mitgeteilte Prüfungsnummer
- Vor- und Familienname des Prüflings

Dieser Prüfungsaufgabensatz wurde von einem überregionalen nach § 40 Abs. 2 BBiG zusammengesetzten Ausschuss beschlossen. Er wurde für die Prüfungsabwicklung und -abnahme im Rahmen der Ausbildungsprüfungen entwickelt. Weder der Prüfungsaufgabensatz noch darauf basierende Produkte sind für den freien Wirtschaftsverkehr bestimmt.



Gestreckte Abschlussprüfung Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik			
Abschlussprüfung Teil 1 Gewichtung: 40 %		Abschlussprüfung Teil 2 Gewichtung: 60 %	
Komplexe Arbeitsaufgabe		Prüfungsbereiche	
– Arbeitsaufgabe inkl. situativer Gesprächsphasen	– Schriftliche Aufgabenstellungen	– Arbeitsauftrag „Praktische Aufgabe“	– Systementwurf
			– Funktions- und Systemanalyse
			– Wirtschafts- und Sozialkunde
Gewichtung: 50 %	Gewichtung: 50 %	Gewichtung: 50 %	Gewichtung: 50 %
Vorgabezeit: 6 h 30 min	Vorgabezeit: 1 h 30 min	Vorgabezeit: 14 h	Vorgabezeit: 4 h 30 min
– Planung* Richtzeit: 1 h 30 min	– Teil A (50 %): 23 geb. Aufgaben davon 3 zur Abwahl	– Vorbereitung der praktischen Aufgabe Vorgabezeit: 8 h	– Systementwurf Vorgabezeit: 105 min Gewichtung: 40 %
– Durchführung Richtzeit: 3 h 30 min	– Teil B (50 %): 8 ungeb. Aufgaben keine Abwahl möglich	– Durchführung der praktischen Aufgabe Vorgabezeit: 6 h	Teil A (50 %): 28 geb. Aufgaben davon 3 zur Abwahl
– Kontrolle Richtzeit: 1 h 30 min		inklusive begleitendes Fachgespräch Vorgabezeit: 20 min	Teil B (50 %) Projekt 1 oder Projekt 2: 8 ungeb. Aufgaben keine Abwahl möglich
Situative Gesprächsphasen Vorgabezeit: 10 min – Die Zeitdauer der Gespräche ist in der Prüfungszeit enthalten. – Die Gesprächszeitpunkte sind innerhalb der Prüfung beliebig wählbar und können zusammenhängend oder in Teilen geführt werden.		Phasen: – Information – Planung – Durchführung – Kontrolle Die Bewertung der praktischen Aufgabe erfolgt anhand – der aufgabenspezifischen Unterlagen – eines begleitenden Fachgesprächs – der Beobachtung durch den Prüfungsausschuss	– Funktions- und Systemanalyse Vorgabezeit: 105 min Gewichtung: 40 %
			Teil A (50 %): 28 geb. Aufgaben davon 3 zur Abwahl Teil B (50 %) Projekt 1 oder Projekt 2: 8 ungeb. Aufgaben keine Abwahl möglich
*Die Planungsphase wird im Anschluss an die schriftlichen Aufgabenstellungen durchgeführt. Bei Über- oder Unterschreiten der Richtzeit wird die Abweichung bei der Durchführung und Kontrolle berücksichtigt, damit die Vorgabezeit von insgesamt 6 h 30 min nicht überschritten wird.			– Wirtschafts- und Sozialkunde Vorgabezeit: 60 min Gewichtung: 20 % 18 geb. Aufgaben davon 3 zur Abwahl 6 ungeb. Aufgaben davon 1 zur Abwahl

Bild 1: Gliederung der gestreckten Abschlussprüfung mit Aufteilung in Teil 1 und Teil 2 sowie Gewichtungen und Vorgabezeiten

Arbeitsaufgabe Standard-Bereitstellungsliste für den Ausbildungsbetrieb

Elektroniker/-in für
Automatisierungstechnik

Allgemein

Die unten abgebildete Materialliste stellt eine grobe Auflistung des verwendeten Materialpools für die nachfolgenden Prüfungen dar. Die vollständige Bereitstellung der Materialien ist vor der Prüfungsdurchführung zu gewährleisten. Als Orientierung für den Aufbau des Schaltschranks/Trägersystems der Sortieranlage dienen die Abbildungen auf den Seiten 5, 7 und 8 dieses Hefts.

I Teile, die gemäß den nachfolgenden Zeichnungen vormontiert und teilweise vorverdrahtet für 1 bis 5* Prüflinge bereitgestellt werden müssen:

ACHTUNG: Für den Fall, dass beabsichtigt wird, die Baugruppe SPS außerhalb des Schaltschranks (extern) aufzustellen und anzuschließen, sind die mit ** versehenen Positionen gesondert zu berücksichtigen.

- | | | | | |
|-------|---|----|--|--|
| 1. | ⊗ | 1 | Schaltschrank oder anderes Trägersystem (z. B. 600 × 760 mm) mit Grundplatte und Befestigungsmaterial | |
| 2. | ⊗ | 1 | Hutschiene/Tragschiene gelocht 15 × 35; ca. 2 m | |
| 3.** | ⊗ | 6 | Endwinkel passend zu Pos.-Nrn. 2 und 5; (davon 2 für externe SPS) | |
| 4.** | ⊗ | 5 | Abschlussplatte passend zu Pos.-Nrn. 2 und 5; (davon 2 für externe SPS) | |
| 5.** | ⊗ | 69 | Doppelstockklemme 2,5 mm ² passend zu Pos.-Nr. 2 betriebsüblich
(davon 24 für externe SPS) | -X1: 25; -X2: 8; -X4: 12
-X6, -X8 |
| 6.** | ⊗ | 90 | Bezeichnungsschild passend zu Pos.-Nr. 5
(davon 48 für externe SPS) | |
| 7. | ⊗ | 4 | Verbindungsbrücke passend zu Pos.-Nr. 5; 3 × 2-polig, 1 × 3-polig, 1 × 5-polig | |
| 8. | ⊗ | 1 | Stromversorgungseinheit 230/24 V oder 400/24 V, 137 VA mit Gleichrichtung (passend zu -F3) | -T1 |
| 9. | Ⓢ | 6 | Leitungsschutzschalter betriebsüblich, davon 3 × 2 A sowie 3 × 4 A
-F3 (alternativ Motorschutzschalter – Pos.-Nr. 12), -F4 ... -F8 | |
| 10. | Ⓢ | 2 | Leistungsschutz 4 kW: 24 V DC, 3H, 2Ö, 2S mit Löschglied (1 Reserve) | -Q1, -Q2 |
| 11. | Ⓢ | 1 | Hilfsschutz 24 V DC, 4Ö, 4S | -K0 |
| 12. | Ⓢ | 2 | Motorschutzschalter 3 × 0,25–0,63 A, optional 3 × 1–1,6 A (mit Hilfskontakt) (1 Reserve) | -F1, -F2 |
| 13. | ⊗ | 1 | Sicherheits-Schaltgerät 24 V DC (min. 3S), einschl. Pilzdrucktaster Ø 40 mm rastend,
Druckknopf rot Ø 22, einschl. gelbes NOT-HALT-Schild | -F9 |
| 14. | ⊗ | 1 | Potenzialklemme/Schiene einschl. Befestigungsmaterial oder PE-Reihenklemmen | |
| 15. | ⊗ | 1 | SPS mit 24 Eingängen und 24 Ausgängen | |
| 16. | ⊗ | 2 | Anschluss für PE mit Befestigungsmaterial gemäß Herstellerangaben (evtl. bauseits vorh.) | |
| 17. | ⊗ | 1 | Verdrahtungskanal geschlitzt, 75 × 25, ca. 3,5 m | |
| 18. | ⊗ | 1 | Hauptschalter 25 A, 3-pol. | |
| 19. | Ⓢ | 10 | Leuchtdrucktaster weiß (2 Reserve)
(einschließlich Leuchtmittel) | Details siehe Seite 8
Schaltschrank-Tür |
| 20. | ⊗ | - | Drucktaster rot | |
| 21. | Ⓢ | 1 | Leuchtdrucktaster blau (einschließlich Leuchtmittel) | |
| 22. | Ⓢ | 3 | Leuchtmelder weiß (1 Reserve) | |
| 23. | Ⓢ | 1 | Leuchtmelder gelb | |
| 24. | ⊗ | 1 | Drucktaster schwarz | |
| 25. | ⊗ | 1 | Netzanschluss 3/N/PE ~ 50 Hz, 400 V; 16 A, bestehend aus: | |
| | ⊗ | 1 | Verschraubung einschließlich Zugentlastung | |
| | ⊗ | 1 | 2,5 m H07RN-F 5G2,5 | |
| | ⊗ | 1 | CEE-Normstecker 3/N/PE ~ 50 Hz, 400 V, 16 A | |
| 26.** | ⊗ | 3 | Anbauegehäuse mit Buchseneinsatz 24-polig + PE (2 für externe SPS) | -X14; -X16; -X28 |
| 27.** | ⊗ | 2 | Anbauegehäuse mit Stifteinsatz 24-polig + PE (externe SPS) | -X18; -X26 |
| 28.** | ⊗ | 3 | Tüllengehäuse mit Stifteinsatz 24-polig + PE und Verschraubung (2 für externe SPS) | -X14; -X16; -X28 |
| 29.** | ⊗ | 3 | Tüllengehäuse mit Buchseneinsatz 24-polig + PE und Verschraubung (für externe SPS) | -X18; -X24;
-X26 |
| 30. | ⊗ | 2 | Anbauegehäuse mit Buchseneinsatz 6-polig + PE 400 V | -X10; -X50 |
| 31. | Ⓢ | 2 | Tüllengehäuse mit Stifteinsatz 6-polig + PE, 400 V und Verschraubung | -X10; -X50 |
| 32. | ⊗ | 40 | Beschriftungsschilder für Bauelemente, z. B. Schütze | |

* abhängig von der Prüfungsorganisation

- | | | | | | |
|-----|---|------|---|----------|-----------|
| 33. | ⊗ | 1 | Verbindungsschlauch für Schaltschranktür einschl. Befestigungsmat. 700 mm, min. Ø 50 mm | | |
| 34. | ⊗ | 30 | Kabelbinder | | |
| 35. | ⊗ | 1 | Kunststoffaderleitung H07V – K 1,5 mm ² | schwarz | ca. 40 m |
| 36. | ⊗ | 1 | Kunststoffaderleitung H07V – K 1,5 mm ² | grüngelb | ca. 3 m |
| 37. | ⊗ | 1 | Kunststoffaderleitung H05V – K 0,5 mm ² | blau | ca. 150 m |
| 38. | ⊗ | 1 | Kunststoffaderleitung H07V – K 2,5 mm ² | grüngelb | ca. 1 m |
| 39. | ⊗ | Div. | Aderendhülse für 0,5 ... 2,5 mm ² (einfach und doppelt) | | |
| 40. | ⊗ | 2 | Quetschkabelschuh für 2,5 mm ² , passend für PE-Anschluss | | |
| 41. | ⊗ | | Diverses Befestigungsmaterial | | |
| 42. | ⊗ | 1 | Spiralband zum Binden von Leitungen zu Kabelbäumen
(Bündelbereich von 5 ... 50 mm) | | |
| | | | | | ca. 2,0 m |
| 43. | ⊗ | 20 | Klebeschilder (Türbeschriftung) | | |
| 44. | ⊗ | 10 | Blindstopfen schwarz Ø 22 mm | | |


↗ Material in dieser Prüfung
 ↘ Material im Pool bzw. für jede nachfolgende Prüfung gleich

Hinweis:

Das Profil (Gerüst) zum Aufstellen des Schaltschranks oder des Trägersystems ist mit den vor Ort vorhandenen Materialien zu realisieren.


Variante Trägersystem

(Abb. entspricht nicht der aktuellen Prüfung)



Variante Schaltschrank

(Abb. entspricht nicht der aktuellen Prüfung)



**Arbeitsaufgabe
Standard-Bereitstellungsliste für
den Ausbildungsbetrieb****Elektroniker/-in für
Automatisierungstechnik**

Für die Anfertigung der Arbeitsaufgabe werden folgende Werkzeuge, Hilfsmittel und Prüfmittel benötigt!

I Prüfmittel, die für jeden Prüfling bereitgestellt werden müssen:

1. Messgerät für Spannungs- und Durchgangsmessung


II Werkzeuge und Hilfsmittel, die für jeden Prüfling bereitgestellt werden müssen:

1. 1 Seitenschneider
2. 1 Kombizange
3. 1 Abisolierwerkzeug
4. 1 Abmantelwerkzeug oder Kabelmesser
5. 1 Schraubendreher für Schlitz- und Kreuzschlitzschrauben M2, M3, M4, M5
6. Quetschzange für Aderendhülsen
7. Klebeetiketten
8. Flachspitzzange

III Prüfmittel und Betriebsmittel, die für 1 bis 5 Prüflinge bereitgestellt werden müssen:

1. 1 Prüfgerät wie in DIN VDE 0113 gefordert
2. 1 Drehfeldprüfgerät
3. 1 Programmiergerät mit Zubehör (bzw. PC)

Bestückung Schaltschranktür



Einbauplatz	Betriebsmittel	Bemerkung	Bezeichnung
1	Leuchtdrucktaster -S1/-P1	weiß	Anlage Ein
2	Leuchtdrucktaster -S2/-P3	weiß	Vorwahl Betriebsart "Hand"
3	Leuchtdrucktaster -S3/-P4	weiß	Vorwahl Betriebsart "Automatik"
4	Leuchtdrucktaster -S4/-P15	weiß	Automatik Start "ein"
5	Leuchtdrucktaster -S10/-P16	weiß	Anlage leergefahren
6			
7			
8	Leuchtmelder -P5	weiß	Betriebsdruck vorhanden
9	Leuchtdrucktaster -S9/-P10	blau	Quittierung Bedienerenschutz
10	Leuchtmelder -P14	weiß	Anlage in Grundstellung
11	Drucktaster -S0	schwarz	Anlage Aus
12	Leuchtmelder -P11	gelb	Motorschutzschalter
13			
14			
15			
16	Leuchtdrucktaster -S5/-P9	weiß	Tipbetrieb Bandlauf rechts langsam
17	Leuchtdrucktaster -S7/-P7	weiß	Zylinder -M4 ausfahren "Hand"
18	Leuchtdrucktaster -S6/-P6	weiß	Zylinder -M4 einfahren "Hand"
19			
20			
21	Rasttaster -S8	rote/gelbe Scheibe	NOT-HALT Schaltschranktür
22	Hauptschalter -Q0	3-polig, 16 A	

Abschlussprüfung Teil 1 – Herbst 2016

IHK


 Arbeitsaufgabe
 Bereitstellungsunterlagen
 Aufbau Schaltschranktür


 Vor- und
 Familienname :
 Prüfungs-
 nummer :


Lfd.-Nr. : 0000025711

Datum :


Blatt: 2(13)









IHK	Abschlussprüfung Teil 1 – Herbst 2016 Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik		Arbeitsaufgabe Bereitstellungsunterlagen SPS-Ausgänge (1)		Vor- und Familienname : Prüfungs- nummer :	Lfd.-Nr. : 0000025717 Datum :	Blatt: 8(13)





IHK	Abschlussprüfung Teil 1 – Herbst 2016		Arbeitsaufgabe Bereitstellungsunterlagen SPS-Ausgänge (3)		Vor- und Familienname :	Lfd.-Nr. : 0000025719
	Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik		Prüfungs- nummer :		Datum :	
			Blatt: 10(13)			



Arbeitsaufgabe
Funktionsbeschreibung „Sortieranlage“
Allgemeines**Elektroniker/-in für**
Automatisierungstechnik**Anlagenfunktion:**

In einer Produktionsfabrik wird eine automatisierte Sortieranlage eingesetzt, um Metall- und Kunststoffwürfel zu trennen. Über eine Rutsche werden die Würfel dem Förderband zugeführt. Über den Sensor -B3 (Rutsche belegt) wird das Band gestartet.

Ist das Band mit einem Metallwürfel belegt, so wird dieser am Sensor -B5 erkannt und nach Erreichen von Sensor -B4 angehalten. Anschließend wird der Metallwürfel vom Zylinder -M4 nach 3 Sekunden Verzögerung ausgestoßen.

Ist das Band mit einem Kunststoffwürfel belegt, wird er am Sensor -B4 erkannt und in das Magazin am Bandende transportiert. Das Band schaltet beim Erreichen von -B9 ab. Der automatische Ablauf kann nicht mehr über -B3 gestartet werden, bis die Werkstücke aus dem Magazin genommen wurden und der Sensor -B9 nicht mehr dauerhaft bedämpft wird.

Wird während des Automatikbetriebs die Anlage durch Betätigen des NOT-HALT, des Bedienerschutzes oder des Motorschutzschalters gestoppt, muss sie zuerst über die Betriebsart „Hand“ leer- und in Grundstellung gefahren werden. Über -P14 erfolgt die Anzeige Anlage in Grundstellung. Dies ist mit dem Taster -S10 (Quittierung Anlage leergefahren) zu bestätigen und wird über die Meldeleuchte -P16 (Anlage leergefahren) angezeigt.

Anlagenstart:

Die Anlage wird über den Hauptschalter -Q0 sowie den Taster -S1 eingeschaltet, -K0 (Anlage „ein“) zieht an und stellt die 24-V-Versorgungsspannung für die Sensoren bereit. Dieser Betriebszustand wird über die Meldeleuchte -P1 (Anlage „ein“) angezeigt. Ist der Motorschutzschalter ausgelöst, leuchtet die Meldeleuchte -P11. Der Leuchtmelder -P10 (Bedienerschutz NOT-HALT quittieren) leuchtet. Mit Taster -S9 wird -F9 quittiert und die 24-V-Versorgungsspannung für die Aktoren bereitgestellt. Wenn Druckluft vorhanden ist, leuchtet -P5. Solange -F9 nicht quittiert ist, blinken die Leuchtmelder -P3 (Vorwahl Betriebsart „Hand“), -P4 (Vorwahl Betriebsart „Automatik“) und -P5 (Betriebsdruck vorhanden).

Betriebsartenvorwahl:

Nach dem Einschalten der Anlage sind zwei Betriebsarten möglich; wahlweise Handbetrieb oder Automatikbetrieb. Im Handbetrieb wird die Anlage eingerichtet; im Automatikbetrieb arbeitet die Anlage den Fertigungsprozess (Anlagenfunktion) ab.

Handbetrieb:

Wird der Taster -S2 (Vorwahl Betriebsart „Hand“) betätigt, so leuchtet die Meldeleuchte -P3 (Vorwahl Betriebsart „Hand“). Die Meldeleuchte -P4 blinkt nicht mehr und erlischt.

Wird der Taster -S7 (Zylinder -M4 ausfahren „Hand“) betätigt, so fährt der Zylinder -M4 aus, die Meldeleuchte -P6 (Zylinder -M4 eingefahren) erlischt und die Meldeleuchte -P7 leuchtet, sobald der Zylinder -M4 seine vordere Endlage erreicht hat (ausgefahren).

Nach „Loslassen“ des Tasters -S7 verharrt der Zylinder -M4 in der vorderen Endlage. Durch Betätigen des Tasters -S6 fährt der Zylinder -M4 ein, die Meldeleuchte -P7 erlischt und -P6 leuchtet erneut.

Nach „Loslassen“ des Tasters -S6 verharrt der Zylinder -M4 in der hinteren Endlage (eingefahren). Mit dem Taster -S5 (Bandlauf rechts langsam) kann der Antriebsmotor im Tippbetrieb gefahren werden, wenn die Kolbenstange des Zylinders -M4 eingefahren ist. Die Meldeleuchte -P9 leuchtet so lange, wie der Taster -S5 betätigt ist.

Automatikbetrieb:

Die Vorwahl der Betriebsart „Automatik“ ist nur möglich, wenn zuvor über den Taster -S10 „Anlage leergefahren“ bestätigt wurde.

Wird der Taster -S3 betätigt, so leuchtet die Meldeleuchte -P4. Die Meldeleuchte -P3 erlischt. Anschließend muss noch -S4 (Automatik Start „ein“) betätigt werden.

Wird ein Metallwürfel auf die Zuführschiene (Rutsche) gelegt, bedämpft dieser den Sensor -B3. Hierdurch wird das Band (Bandlauf rechts langsam) gestartet. Der Metallwürfel rutscht über die Zuführschiene auf das Transportband und wird vom Transportband bis zum Sensor -B5 (Teilerkennung Metall) befördert.

Wird ein Metallwürfel erkannt, befördert das Transportband den Metallwürfel an den Sensor -B4. Die Abschaltung des Bandlaufs erfolgt durch den Sensor -B4 (Teil vor Zylinder -M4). Wenn die Abschaltung des Bandlaufs erfolgt ist, fährt die Kolbenstange des Zylinders -M4 verzögert nach 3 Sekunden in die vordere Endlage und schiebt somit den Metallwürfel vom Transportband in das Magazin Metall. Sobald die Kolbenstange die vordere Endlage erreicht hat (-B2 betätigt), fährt die Kolbenstange vom Zylinder -M4 wieder in die hintere Endlage (-B1 betätigt) und die Sortieranlage befindet sich wieder in Grundstellung.

Wird ein Kunststoffwürfel auf die Zuführschiene (Rutsche) gelegt, bedämpft dieser den Sensor -B3. Der Kunststoffwürfel rutscht über die Zuführschiene auf das Transportband und wird am Sensor -B5 (Teilerkennung Metall) vorbeigeführt. Da der Sensor -B5 nur auf Metallwürfel reagiert, befördert das Transportband den Kunststoffwürfel in das Magazin Kunststoff am Bandende. Das Band schaltet beim Betätigen von -B9 ab.

Der automatische Ablauf kann nicht mehr über -B3 gestartet werden, bis die Werkstücke aus dem Magazin genommen werden und der Sensor -B9 nicht mehr dauerhaft bedämpft wird.

Allgemeines

Bei der Durchführung des Arbeitsauftrags muss der Prüfling das Programm einer speicherprogrammierbaren Steuerung (SPS) ändern bzw. ergänzen, danach in die SPS eingeben und den Programmablauf prüfen. Diesen Arbeitsauftrag soll der Prüfling an einem ihm vertrauten, vom Ausbildungsbetrieb bereitzustellenden SPS-System durchführen. Angaben zu dem erforderlichen SPS-System enthält die Standardbereitstellungsliste für den Ausbildungsbetrieb.

Zur Vorbereitung auf die Programmanpassung hat der Prüfling im Ausbildungsbetrieb den bereitgestellten Funktionsplan (FBS) auf das vom Ausbildungsbetrieb bereitgestellte SPS-System umzusetzen. Dazu sind die Beschreibung der Steuerung, das Technologieschema, die Zuordnungsliste und der Funktionsplan (FBS) gegeben. Die abgestimmte Anweisungsliste ist im Ausbildungsbetrieb auf Vollständigkeit und Richtigkeit zu prüfen.

Zur Durchführung des Arbeitsauftrags ist das angepasste bzw. umgesetzte Steuerprogramm dokumentiert mitzubringen. Das Steuerprogramm muss für die Durchführung der Arbeitsaufgabe gespeichert bereitgestellt werden. Sofern dies nicht möglich ist, muss das Programm im Prüfungsbetrieb vor Beginn des Arbeitsauftrags eingegeben werden.

Achtung: Für die Merker müssen „nicht remanente“ Adressbereiche verwendet werden.


Arbeitsaufgabe
Material-Bereitstellungsliste
Aktorikmodell „Sortieranlage“
Elektroniker/-in für
Automatisierungstechnik
Allgemein

Die unten abgebildete Materialliste stellt eine grobe Auflistung des verwendeten Materialpools für die nachfolgenden Prüfungen dar. Die vollständige Bereitstellung der Materialien ist vor der Prüfungsdurchführung zu gewährleisten. Als Orientierung für den Aufbau dienen die Abbildungen auf den Seiten 23 und 24 dieses Hefts.

II Teile, die gemäß Technologieschema aufgebaut für 1 bis 5* Prüflinge bereitgestellt werden müssen:

- | | | | |
|-------|---|---|------------------------------------|
| 1. | ⊗ | 1 Filter-Druckregelventil (halbautomatisch) mit Manometer 0,5–10 bar G 1/4 | |
| 2. | ⊗ | 1 Verteilstück G 1/4 schmal für P/E-Umformer (Druckschalter) | |
| 3. | ⊗ | 1 P/E-Umformer (Druckschalter) 0,5–8 bar mit Flansch-Anschluss G 1/4 | |
| 4. | ⊗ | 1 3/2-Wegeventil elektrisch betätigt 24 V DC; G 1/4; sekundärentlüftend | |
| 5. | ⊗ | 1 Betätigungsspule für 3/2-Wegeventil 24 V DC; 4,8 W | |
| 6. | ⊗ | 1 Stecker mit Kabel für Betätigungsspule 2-polig + Schutzkontakt inkl. Dichtung für Kupplungsdose | |
| 7. | ⊗ | 1 Schalldämpfer G 1/4 für 3/2-Wegeventil | |
| 8. | ⊗ | 1 Befestigungswinkel für oben angeführte Teile „NL 2“ (Wartungseinheit) | |
| 9. | ⊗ | 2 Verblockungssatz NL 2 G 1/4 für oben angeführte Teile | |
| 10. | ③ | 2 ISO-Zylinder, D 25 × 100 mm, dw mit Abfrage | -M4, -M7 |
| 11. | ③ | 2 Fußbefestigung für Zylinder | |
| 12. | ③ | 2 5/2-Wegeventil Impulsausführung 24 V DC G 1/8 | |
| 13. | ⑥ | 4 Kupplungsdose mit 3 m Kabel für das 5/2-Wegeventil | |
| 14. | ⑥ | 4 Drosselschalldämpfer G 1/8 | |
| 15. | ⊗ | 2 Drehbare Winkel-Schwenkverschraubung G 1/8 für PU-Rohr Ø 4 mm | } passend
zu Pos.-Nrn. 10 u. 12 |
| 16. | ⊗ | 2 Drehbare Winkel-Schwenkverschraubung G 1/4 für PU-Rohr Ø 6 mm | |
| 17. | ⑨ | 6 Winkel-Schwenkverschraubung G 1/8 für PU-Rohr Ø 4 mm | |
| 18. | ⑥ | 4 Steckfix G 1/8 gerade für PU-Rohr Ø 4 mm | |
| 19. | ⊗ | 1 PU-Rohr farblos Ø 4 mm; 6 m | |
| 20. | ⊗ | 43 Reihenklemme | |
| 21. | ⑥ | 5 PE-Reihenklemme | |
| 22. | ⊗ | 2 Querverbinder für Reihenklemme | |
| 23. | ⊗ | 2 Abschlussplatte AP/PA | |
| 24. | ⊗ | 2 Endwinkel 8,5 mm | |
| 25. | ⊗ | 1 Tragschiene 15,0 × 35 gelocht, l = 300 mm | |
| 26. | ⊗ | 1 Verdrahtungskanal 75 × 25, l = 3 m | |
| 27. | ② | 1 Sockelgehäuse mit Stifteinsatz 6-polig + PE, 400 V und Verschraubung | -X20 |
| 28. | ② | 2 Tüllengehäuse mit Buchseneinsatz 6-polig + PE, 400 V und Versch. (1 × externe SPS) | -X20, -X50 |
| 29. | ⊗ | 1 Tüllengehäuse mit Stifteinsatz 6-polig + PE 400 V | -X10 |
| 30. | ② | 1 3 m PVC-Steuerleitung 7G1,5 300/500 V | |
| 31.** | ③ | 3 3 m PVC-Steuerleitung 25G1 | |
| 32. | ⊗ | 1 Sockelgehäuse mit Stifteinsatz 24-polig + PE und Verschraubung | -X24 |
| 33. | ⊗ | 156 Crimp-Buchse 2,5/1–1,5 mm ² | } oder Schraubverbindungen |
| 34. | ⊗ | 156 Crimp-Stift 2,5/1–1,5 mm ² | |
| 35. | ⑧ | 5 Induktiver Näherungsschalter 24 V DC, M8-1 mm/M12, Schließerfunktion PNP,
I _{max} : 200 mA kurzschlussfest mit Gerätestecker M12 (3-polig ohne PE),
Belegung nach DIN EN 60947-5-2 | -B1, -B2, -B5,
-B10, -B11 |
| 36. | ⑩ | 5 Klemmschelle DRM = 18 mm | |
| 37. | ③ | 3 Reflexions-Lichttaster M18, 400 mm, 24 V DC, Schließerfunktion PNP,
I _{max} : 200 mA kurzschlussfest mit Gerätestecker M12 (3-polig ohne PE),
Belegung nach DIN EN 60947-5-2 | -B3, -B4, -B9 |
| 38. | ⑧ | 8 Steckverbinder M12, 3-polig, Länge 8 m passend zu den induktiven Näherungsschaltern und Reflexions-Lichttastern | |
| 39. | ① | – Kapazitiver Näherungsschalter 18 × 1 | |

- | | | | | |
|-----|---|------|--|----------|
| 40. | ⑥ | 4 | Optional zur Pos.-Nr. 35; Endlagenabfrage für Zylinder: Zylinderschalter mit Kabelanschluss 3 m PVC, 2-polig | |
| 41. | ⑥ | 4 | Optional Klemmhalter für Zylinder $\varnothing \times 25$ mm zur Befestigung für Zylinderschalter am Zylinder Pos.-Nr. 10 | |
| 42. | ② | 2 | Positionsschalter mit Antrieb und Rollenschwenkhebel, Leitungseinführung, 400 V AC, 10 A, 1S + 1Ö mit Verschraubung | -B7, -B8 |
| 43. | ① | 1*** | Stirnradgetriebemotor (Flanschbefestigung, B5) mit zwei getrennten Wicklungen, $P = 180$ W, Abtriebsdrehzahl: 10/20 1/min oder 20/40 1/min | |
| 44. | ⊗ | 4 | Kunststoffwürfel abhängig von der Bandbreite des Modells (empfohlene Seitenlänge ca. 30 mm) | |
| 45. | ⊗ | 4 | Metallwürfel abhängig von der Bandbreite des Modells (empfohlene Seitenlänge ca. 30 mm) | |
| 46. | ⊗ | | Div. Befestigungsmaterial | |
| 47. | ⊗ | | Div. Verbrauchsmaterial (z. B. Aderendhülsen) | |



 ↑ Material in dieser Prüfung
 — Material im Pool bzw. für jede nachfolgende Prüfung gleich

* abhängig von der Prüfungsorganisation



** Material für die externe SPS

*** Für das Simulationsmodell ist nur ein Motor mit zwei getrennten Wicklungen erforderlich (kein angeflanshtes Getriebe).

Vorschläge zum Aktorikmodell (Abbildungen entsprechen nicht der aktuellen Prüfung)




Bandlänge
ca. 500–600 mm




Arbeitsaufgabe Technologieschema und E-pneumatische Steuerung der „Sortieranlage“


Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik




Systembezogene Operanden können hier eingetragen werden.





Systembezogene Operanden können hier eingetragen werden.





E-pneumatische Steuerung



**Arbeitsaufgabe
Zuordnungsliste
„Sortieranlage“**

**Elektroniker/-in für
Automatisierungstechnik**

Operand		Symbol	Funktion
Ausgänge:			
A 0.0			
A 0.1		-Q1	Bandlauf rechts langsam
A 0.2		-M0	Hauptventil Druckluft „ein“
A 0.3		-M2	Zylinder -M4 einfahren
A 0.4		-M3	Zylinder -M4 ausfahren
A 0.5			
A 0.6			
A 0.7			
A 1.0			
A 1.1		-P3	Vorwahl Betriebsart „Hand“
A 1.2		-P4	Vorwahl Betriebsart „Automatik“
A 1.3		-P5	Betriebsdruck vorhanden
A 1.4		-P6	Zylinder -M4 eingefahren
A 1.5		-P7	Zylinder -M4 ausgefahren
A 1.6			
A 1.7			
A 2.0		-P16	Anlage leergefahren
A 2.1		-P14	Anlage in Grundstellung
Eingänge:			
E 0.0		-F1	Anlage „ein“ (-K0) und Motorschutzschalter -F1 i. O.
E 0.1		-F9	Lastspannung „ein“
E 0.2		-S2	Vorwahl Betriebsart „Hand“
E 0.3		-S3	Vorwahl Betriebsart „Automatik“
E 0.4		-S4	Automatik Start „ein“
E 0.5		-S5	Tippbetrieb Bandlauf rechts langsam
E 0.6		-S6	Zylinder -M4 einfahren „Hand“
E 0.7		-S7	Zylinder -M4 ausfahren „Hand“
E 1.0		-B1	Zylinder -M4 eingefahren
E 1.1		-B2	Zylinder -M4 ausgefahren
E 1.2			
E 1.3			
E 1.4		-B3	Rutsche belegt
E 1.5		-B4	Teil vor Zylinder -M4
E 1.6		-B5	Teilerkennung Metall
E 1.7		-B6	Betriebsdruck vorhanden
E 2.0		-B9	Teil im Magazin
E 2.1			
E 2.2			
E 2.3		-S10	Quittierung Anlage leergefahren

Systembezogene Operanden können hier eingetragen werden




**Arbeitsaufgabe
Zuordnungsliste
„Sortieranlage“**

**Elektroniker/-in für
Automatisierungstechnik**

Operand		Symbol	Funktion
Merker:			
M 2.0		HIME_Hand	Hilfsmerker Vorwahl „Hand“
M 2.1		HIME_Automatik	Hilfsmerker Vorwahl „Automatik“
M 2.2		HIME_Auto_Start	Hilfsmerker Automatik Start
M 2.3		HIME_Anlage_leer	Hilfsmerker Anlage leergefahren
M 3.1		HIME31	Hilfsmerker Anlage startbereit
M 3.2		HIME32	Hilfsmerker Teil auf Rutsche, Bandmotor „ein“
M 3.3		HIME33	Hilfsmerker Metallwürfel erkannt, Bandmotor „ein“ bis -B4, -M4 ausfahren, 3 s
M 3.4		HIME34	Hilfsmerker -M4 einfahren
M 3.5		HIME35	Hilfsmerker Kunststoffwürfel erkannt, Bandmotor „ein“ bis -B9
M 5.3		M53	Blinktaktmerker 2 Hz
Zeiten:			
T 1		T1	Verzögerung -M4 ausfahren

↑ Systembezogene Operanden können hier eingetragen werden


Kommentar	Operanden		Funktionsplan "Sortieranlage"	Operanden		Kommentar
	Eigen	Fremd		Fremd	Eigen	
-F9	Lastspannung "ein"		Netzwerk: 1 Hauptventil Druckluft "ein"			
	E 0.1				A 0.2	-M0 Hauptventil Druckluft "ein"
-B6	Betriebsdruck vorhanden		Netzwerk: 2 Betriebsdruck vorhanden			
-B6	Betriebsdruck vorhanden					
M53	Blinktaktmerker 2 Hz				A 1.3	-P5 Betriebsdruck vorhanden
-S2	Vorwahl Betriebsart "Hand"		Netzwerk: 3 Hilfsmerker Vorwahl "Hand"			
-F1	Anlage "ein" (-K0) und Motorschutzschalter -F1 i. O.					
-B6	Betriebsdruck vorhanden					
-S3	Vorwahl Betriebsart "Automatik"				M 2.0	HIME_Hand Hilfsmerker Vorwahl "Hand"
HIME_Hand	Hilfsmerker Vorwahl "Hand"		Netzwerk: 4 Vorwahl Betriebsart "Hand"			
HIME_Automatik	Hilfsmerker Vorwahl "Automatik"					
M53	Blinktaktmerker 2 Hz				A 1.1	-P3 Vorwahl Betriebsart "Hand"
IHK		Arbeitsaufgabe Bereitstellungsunterlagen		Blattzahl: 11	Vor- und Familienname: Prüfungsnummer:	
Abschlussprüfung Teil 1 - Herbst 2016		Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik		Blatt-Nr.		Anschl.
				1		2

IHK	Kommentar	Operanden		Funktionsplan "Sortieranlage"		Operanden		Kommentar
		Eigen	Fremd			Fremd	Eigen	
-S3	Vorwahl Betriebsart "Automatik"	E 0.3		Netzwerk: 5 Hilfsmerker Vorwahl "Automatik"				
HIME_Anlage_leer	Hilfsmerker Anlage leergefahren	M 2.3						
-F1	Anlage "ein" (-K0) und Motorschutzschalter -F1 i. O.	E 0.0						
-B6	Betriebsdruck vorhanden	E 1.7						
-S2	Vorwahl Betriebsart "Hand"	E 0.2						HIME_Automatik Vorwahl "Automatik"
HIME_Automatik	Hilfsmerker Vorwahl "Automatik"	M 2.1		Netzwerk: 6 Vorwahl Betriebsart "Automatik"			M 2.1	
HIME_Hand	Hilfsmerker Vorwahl "Hand"	M 2.0						
M53	Blinktaktmerker 2 Hz	M 5.3					A 1.2	-P4 Vorwahl Betriebsart "Automatik"
Abschlussprüfung Teil 1 - Herbst 2016		Arbeitsaufgabe		Blattzahl: 11		Vor- und Familienname:		Blatt-Nr.
Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik		Bereitstellungsunterlagen				Prüfungsnummer:		2
								Anschl. 3


IHK	Abschlussprüfung Teil 1 - Herbst 2016		Arbeitsaufgabe Bereitstellungsunterlagen		Blattzahl: 11	Vor- und Familienname: Prüfungs- nummer:	Blatt-Nr.		Anschl.
	Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik						3	4	
Kommentar		Operanden Eigen Fremd		Funktionsplan "Sortieranlage"			Operanden Fremd Eigen		Kommentar
				Netzwerk: 7 Hilfsmerker Automatik Start					
HIME_Automatik	Hilfsmerker Vorwahl "Automatik"	M 2.1							
HIME_Anlage_leer	Hilfsmerker Anlage leergefahren	M 2.3							
-S4	Automatik Start "ein"	E 0.4							
HIME_Automatik	Hilfsmerker Vorwahl "Automatik"	M 2.1							
-F9	Lastspannung "ein"	E 0.1							HIME_Auto_Start Hilfsmerker Automatik Start
				Netzwerk: 8 Hilfsmerker Anlage leergefahren					
-S10	Quittierung Anlage leergefahren	E 2.3							
-B9	Teil im Magazin	E 2.0							
-Q1	Bandlauf rechts langsam	A 0.1							
-B1	Zylinder -M4 eingefahren	E 1.0							
HIME_Auto_Start	Hilfsmerker Automatik Start	M 2.2							HIME_Anlage_leer Hilfsmerker Anlage leergefahren

Kommentar	Operanden		Funktionsplan "Sortieranlage"	Operanden		Kommentar
	Eigen	Fremd		Fremd	Eigen	
			Netzwerk: 9 Anlage leergefahren			
HIME_Anlage_leer Hilfsmerker Anlage leergefahren	M 2.3					
M53 Blinktaktmerker 2 Hz	M 5.3					
HIME_Auto_Start Hilfsmerker Automatik Start	M 2.2					
HIME_Anlage_leer Hilfsmerker Anlage leergefahren	M 2.3					
-Q1 Bandlauf rechts langsam	A 0.1		Netzwerk: 10 Anlage in Grundstellung		A 2.0	-P16 Anlage leergefahren
-B1 Zylinder -M4 eingefahren	E 1.0					
-Q1 Bandlauf rechts langsam	A 0.1					
M53 Blinktaktmerker 2 Hz	M 5.3				A 2.1	-P14 Anlage in Grundstellung
IHK	Abschlussprüfung Teil 1 - Herbst 2016		Arbeitsaufgabe		Vor- und Familienname:	
	Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik		Bereitstellungsunterlagen		Prüfungsnummer:	
			Blattzahl: 11		Blatt-Nr.	
					Anschl.	
					4	
					5	

IHK	Abschlussprüfung Teil 1 - Herbst 2016		Arbeitsaufgabe Bereitstellungsunterlagen		Blattzahl: 11	Vor- und Familienname: Prüfungs- nummer:	Blatt-Nr.		Anschl.	
	Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik		5				6			
Kommentar			Operanden Eigen Fremd		Funktionsplan "Sortieranlage"			Operanden Fremd Eigen		Kommentar
					Netzwerk: 11 Hilfsmerker Anlage startbereit					
-B1	Zylinder -M4 eingefahren	E 1.0								
HIME34	Hilfsmerker -M4 einfahren	M 3.4								
HIME_Anlage_leer	Hilfsmerker Anlage leerfahren	M 2.3								
-B9	Teil im Magazin	E 2.0								
HIME35	Hilfsmerker Kunststoffwürfel erkannt, Bandmotor "ein" bis -B9	M 3.5								
HIME_Automatik	Hilfsmerker Vorwahl "Automatik"	M 2.1								
-F9	Lastspannung "ein"	E 0.1								
HIME32	Hilfsmerker Teil auf Rutsche, Bandmotor "ein"	M 3.2								
					M 3.1			HIME31 Hilfsmerker Anlage startbereit		





Kommentar		Operanden		Funktionsplan "Sortieranlage"		Operanden		Kommentar		
		Eigen	Fremd			Fremd	Eigen			
				Netzwerk: 12 Hilfsmerker Teil auf Rutsche, Bandmotor "ein"						
HIME_Automatik	Hilfsmerker Vorwahl "Automatik"	M 2.1								
HIME_Auto_Start	Hilfsmerker Automatik Start	M 2.2								
-B1	Zylinder -M4 eingefahren	E 1.0								
-B3	Rutsche belegt	E 1.4								
-B9	Teil im Magazin	E 2.0								
HIME31	Hilfsmerker Anlage startbereit	M 3.1								
HIME_Automatik	Hilfsmerker Vorwahl "Automatik"	M 2.1								
-F9	Lastspannung "ein"	E 0.1								
HIME33	Hilfsmerker Metallwürfel erkannt, Bandmotor "ein" bis -B4, -M4 ausfahren, 3 s	M 3.3								
HIME35	Hilfsmerker Kunststoffwürfel erkannt, Bandmotor "ein" bis -B9	M 3.5						M 3.2		
								HIME32	Hilfsmerker Teil auf Rutsche, Bandmotor "ein"	
IHK	Abschlussprüfung Teil 1 - Herbst 2016		Arbeitsaufgabe		Blattzahl: 11		Vor- und Familienname:		Blatt-Nr.	Anschl.
	Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik		Bereitstellungsunterlagen				Prüfungsnummer:		6	7

Kommentar	Operanden		Funktionsplan "Sortieranlage"	Operanden		Kommentar
	Eigen	Fremd		Fremd	Eigen	
			Netzwerk: 13 Hilfsmerker Metallwürfel erkannt, Bandmotor "ein" bis -B4, -M4 ausfahren, 3 s			
-B5 Teilerkennung Metall	E 1.6					
HIME32 Hilfsmerker Teil auf Rutsche, Bandmotor "ein"	M 3.2					
HIME_Automatik Hilfsmerker Vorwahl "Automatik"	M 2.1					
-F9 Lastspannung "ein"	E 0.1					
HIME34 Hilfsmerker -M4 einfahren	M 3.4					HIME33 Hilfsmerker Metallwürfel erkannt, Bandmotor "ein" bis -B4, -M4 ausfahren, 3 s
			Netzwerk: 14 Hilfsmerker -M4 einfahren			
-B2 Zylinder -M4 ausgefahren	E 1.1					
HIME33 Hilfsmerker Metallwürfel erkannt, Bandmotor "ein" bis -B4, -M4 ausfahren, 3 s	M 3.3					
HIME_Automatik Hilfsmerker Vorwahl "Automatik"	M 2.1					
-F9 Lastspannung "ein"	E 0.1					
HIME31 Hilfsmerker Anlage startbereit	M 3.1					HIME34 Hilfsmerker -M4 einfahren
IHK	Abschlussprüfung Teil 1 - Herbst 2016		Arbeitsaufgabe		Blattzahl: 11	
	Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik		Bereitstellungsunterlagen		Vor- und Familienname: Prüfungsnummer:	
					Blatt-Nr.	Anschl.
					7	8

Kommentar		Operanden Eigen Fremd		Funktionsplan "Sortieranlage"		Operanden Fremd Eigen		Kommentar		
				Netzwerk: 15 Hilfsmerker Kunststoffwürfel erkannt, Bandmotor "ein" bis -B9						
-B4	Teil vor Zylinder -M4	E 1.5								
HIME32	Hilfsmerker Teil auf Rutsche, Bandmotor "ein"	M 3.2								
HIME_Automatik	Hilfsmerker Vorwahl "Automatik"	M 2.1								
-F9	Lastspannung "ein"	E 0.1								
HIME31	Hilfsmerker Anlage startbereit	M 3.1						M 3.5	HIME35 Hilfsmerker Kunststoffwürfel erkannt, Bandmotor "ein" bis -B9	
IHK		Abschlussprüfung Teil 1 - Herbst 2016		Arbeitsaufgabe Bereitstellungsunterlagen		Blattzahl: 11		Vor- und Familiennamen: Prüfungs- nummer:	Blatt-Nr. 8	Anschl. 9
		Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik								

IHK	Abschlussprüfung Teil 1 - Herbst 2016		Arbeitsaufgabe		Blattzahl: 11	Vor- und Familienname: Prüfungsnummer:		Blatt-Nr.		Anschl.	
	Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik		Bereitstellungsunterlagen					9	10		
Kommentar			Operanden Eigen Fremd		Funktionsplan "Sortieranlage"				Operanden Fremd Eigen		Kommentar
					Netzwerk: 16 Bandlauf rechts langsam						
HIME32	Hilfsmerker Teil auf Rutsche, Bandmotor "ein"	M 3.2									
HIME33	Hilfsmerker Metallwürfel erkannt, Bandmotor "ein" bis -B4, -M4 ausfahren, 3 s	M 3.3									
-B4	Teil vor Zylinder -M4	E 1.5									
HIME35	Hilfsmerker Kunststoffwürfel erkannt, Bandmotor "ein" bis -B9	M 3.5									
HIME_Hand	Hilfsmerker Vorwahl "Hand"	M 2.0									
-S5	Tipbetrieb Bandlauf rechts langsam	E 0.5									
-F9	Lastspannung "ein"	E 0.1									
-B1	Zylinder -M4 eingefahren	E 1.0									
									A 0.1	-Q1 Bandlauf rechts langsam	

IHK	Kommentar	Operanden		Funktionsplan "Sortieranlage"	Operanden		Kommentar
		Eigen	Fremd		Fremd	Eigen	
				Netzwerk: 17 Verzögerung -M4 ausfahren			
HIME33	Hilfsmerker Metallwürfel erkannt, Bandmotor "ein" bis -B4, -M4 ausfahren, 3 s	M 3.3					
-B4	Teil vor Zylinder -M4	E 1.5				T 1	Verzögerung -M4 ausfahren
				Netzwerk: 18 Zylinder -M4 ausfahren			
T1	Verzögerung -M4 ausfahren	T 1					
HIME_Hand	Hilfsmerker Vorwahl "Hand"	M 2.0					
-S6	Zylinder -M4 einfahren "Hand"	E 0.6					
-S7	Zylinder -M4 ausfahren "Hand"	E 0.7					
-F9	Lastspannung "ein"	E 0.1					
-B1	Zylinder -M4 eingefahren	E 1.0				A 0.4	-M3 Zylinder -M4 ausfahren
-Q1	Bandlauf rechts langsam	A 0.1					
Arbeitsaufgabe Bereitstellungsunterlagen		Blattzahl: 11		Vor- und Familienname: Prüfungs- nummer.		Blatt-Nr.	Anschl.
Abschlussprüfung Teil 1 - Herbst 2016						10	11
Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik							

Kommentar		Operanden		Funktionsplan "Sortieranlage"		Operanden		Kommentar
		Eigen	Fremd			Fremd	Eigen	
				Netzwerk: 19 Zylinder -M4 ausgefahren				
-B2	Zylinder -M4 ausgefahren	E 1.1				A 1.5		-P7 Zylinder -M4 ausgefahren
				Netzwerk: 20 Zylinder -M4 einfahren				
HIME34	Hilfsmerker -M4 einfahren	M 3.4						
HIME_Hand	Hilfsmerker Vorwahl "Hand"	M 2.0						
-S6	Zylinder -M4 einfahren "Hand"	E 0.6						
-S7	Zylinder -M4 ausgefahren "Hand"	E 0.7				A 0.3		-M2 Zylinder -M4 einfahren
-F9	Lastspannung "ein"	E 0.1						
-B1	Zylinder -M4 eingefahren	E 1.0		Netzwerk: 21 Zylinder -M4 eingefahren				
						A 1.4		-P6 Zylinder -M4 eingefahren
-B1	Zylinder -M4 eingefahren	E 1.0						

IHK Abschlussprüfung Teil 1 – Herbst 2016	Vor- und Familienname:	
	Prüfungsnummer:	Datum:
Arbeitsaufgabe Checkliste Grundprogramm „Sortieranlage“	Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik	

Überprüfen Sie nach der Eingabe das im Ausbildungsbetrieb vorbereitete Steuerprogramm (Grundprogramm) anhand der nachstehenden Funktionstabelle.

Funktionstabelle			
Lfd. Nr.	Teilfunktionen	Prüfling: Funktion gegeben	
		ja	nein
1	Die Anlage wird über den Hauptschalter -Q0 sowie den Taster -S1 (-K0 „ein“) eingeschaltet.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Mit dem Taster -S9 (Quittierung Bedienerschutz) lässt sich das Sicherheitsschaltgerät -F9 quittieren. Der Leuchtmelder -P10 erlischt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Die Meldeleuchten -P3 (Vorwahl Betriebsart „Hand“) und -P4 (Vorwahl Betriebsart „Automatik“) sowie -P16 (Anlage leergefahren) blinken mit der Taktfrequenz von 2 Hz, solange noch keine Betriebsartenvorwahl getroffen wurde.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Über den Taster -S2 lässt sich bei vorhandenem Betriebsdruck die Vorwahl Betriebsart „Hand“ vorwählen. Dies wird dann über die Meldeleuchte -P3 mit Dauerlicht angezeigt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Bei der Vorwahl Betriebsart „Hand“ lässt sich das Transportband über den Taster -S5 nach rechts fahren, wenn sich der Zylinder -M4 in Grundstellung befindet.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Bei der Vorwahl „Hand“ lässt sich die Kolbenstange des Zylinders -M4 über die Taster -S6 bzw. -S7 ein- bzw. ausfahren. Dies wird über die Meldeleuchten -P6 bzw. -P7 angezeigt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Bevor die Anlage in „Automatik“ gestartet wird, muss mit dem Taster -S10 bestätigt werden, dass die Anlage leer- und in Grundstellung gefahren ist. Nun kann man über den Taster -S3 „Automatik“ vorwählen sowie über -S4 die Betriebsart „Automatik“ starten. Wird nun ein Metallwürfel auf die Zuführschiene gelegt, wird dieser durch den Lichtsensor -B3 erfasst und schaltet den Bandlauf nach rechts ein.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Der Metallwürfel rutscht über die Zuführschiene auf das Transportband, wird vom Sensor -B5 (Teilerkennung Metall) erkannt und nun bis zum Sensor -B4 befördert. Dieser bewirkt die Abschaltung des Bandlaufs.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Nach der Abschaltung des Bandlaufs fährt die Kolbenstange des Zylinders -M4 verzögert aus und schiebt somit den Metallwürfel vom Transportband ins Magazin Metall. Sobald die Kolbenstange die vordere Endlage erreicht hat (-B2 betätigt), fährt diese wieder in die hintere Endlage (-B1 betätigt) und die Sortieranlage befindet sich in Grundstellung.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Wird nun ein Kunststoffwürfel auf das Transportband gelegt, wird dieser vom Sensor -B5 (Teilerkennung Metall) nicht erkannt und in das Magazin Kunststoff am Ende des Bands transportiert. Der Bandlauf wird durch das kurze Bedämpfen des Sensors -B9 gestoppt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Der Automatikbetrieb kann nicht mehr gestartet werden, bis die Werkstücke aus dem Magazin genommen werden und der Sensor -B9 nicht mehr dauerhaft bedämpft wird.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Beim Betätigen des NOT-HALT-Tasters -S8 oder beim Öffnen des Bedienerschutzes -B7 oder -B8 wird die Sortieranlage sofort stillgesetzt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Erst nach entriegeltem NOT-HALT-Taster -S8 und geschlossenem Bedienerschutz -B7 und -B8 lässt sich das Sicherheitsschaltgerät -F9 über den Taster -S9 wieder quittieren und die Lastspannung somit einschalten.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fortsetzung auf der nächsten Seite!

Funktionstabelle			
Lfd. Nr.	Teilfunktionen	Prüfling: Funktion gegeben	
		ja	nein
14	Bei ausgelöstem Motorschutzschalter leuchtet die Meldeleuchte -P11 (Motorschutzschalter) dauerhaft.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	Um die Betriebsart „Automatik“ wieder vorwählen zu können, muss die Anlage zuerst leer- und in Grundstellung gefahren und dies mit dem Taster -S10 bestätigt werden; dies wird über die Meldeleuchten -P16 (Anlage leergefahren) und -P14 (Anlage in Grundstellung) angezeigt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

IHK Abschlussprüfung Teil 1 – Herbst 2016	Vor- und Familienname:	
	Prüfungsnummer:	Datum:
Arbeitsaufgabe Vorbereitung Sichtkontrolle Anlage		Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik

Auswahl		Bezeichnung					
IHK	PA ¹⁾						
X		Anlage:					
X		Typenbezeichnung: —			Hersteller:		
X		Netzspannung:			Baujahr:		
X		Grund der Prüfung:	Erstprüfung		Wiederholungsprüfung		
			Änderungsprüfung		Instandsetzungsprüfung		
Prüfung nach:		DIN VDE 0100-600		X	i.O.	nicht i.O.	
Sichtkontrolle		DIN VDE 0113		X			
X		Die elektrischen Betriebsmittel stimmen mit der technischen Dokumentation überein					
		Betriebsmittel entsprechen den Betriebsmittelnormen, Auswahl aus der DIN VDE 0100 und den Angaben der Hersteller					
X		Betriebsmittel sind ohne sichtbare, die Sicherheit beeinträchtigende Beschädigungen					
X		Schutzmaßnahmen gegen elektrischen Schlag					
		Brandschottungen vorhanden/Vorkehrungen gegen Ausbreitung von Feuer					
		Schutz gegen thermische Einflüsse					
X		Auswahl und Einstellung von Schutz- und Überwachungsgeräten					
		Auswahl der elektrischen Betriebsmittel und Schutzmaßnahmen unter Berücksichtigung der äußeren Einflüsse					
X		Ordnungsgemäße Kennzeichnung von Neutral- und Schutzleitern/ Einhaltung der Leiterfarben bei unterschiedlichen Spannungssystemen					
		Anordnung von einpoligen Schaltgeräten in Außenleitern					
X		Vorhandensein der Schaltungsunterlagen					
X		Vorhandensein von Warnhinweisen					
		Kennzeichnung der Stromkreise					
X		Kennzeichnung der Überstromschutzeinrichtungen/ der Überlasteinrichtungen/der Betriebsmittel					
X		Ordnungsgemäße Leiterverbindung					

¹⁾ Durch den Prüfungsausschuss sind weitere bzw. andere Vorgaben möglich.

IHK Abschlussprüfung Teil 1 – Herbst 2016	Vor- und Familienname:	
	Prüfungsnummer:	Datum:
Arbeitsaufgabe Vorbereitung Messprotokoll „Auszug“	Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik	

Auswahl		Vorgaben	Wert			
IHK	PA ¹⁾					
X		Fehlerschleifenimpedanz am Speisepunkt (z. B. vom Kunden angegeben)				
X		Vorsicherung des Speisepunkts (z. B. vom Kunden angegeben)				
Durchgängigkeit der Schutzleiter			Messwert	geeigneter Wert*	i. O.	nicht i. O.
X		PE-Klemme → Einspeisung (CEE-Stecker)				
X		PE-Klemme → Schaltschrank				
X		PE-Klemme → Montageplatte Schaltschrank				
X		PE-Klemme → Schaltschranktür/Gestell				
X		PE-Klemme → Schaltschrankbodenblech				
X		PE-Klemme → Netzteil				
X		PE-Klemme → SPS				
X		PE-Klemme → Antriebe				
X		PE-Klemme → Bandmodell				
X		Berechnung des geeigneten Werts der Schutzleiter: <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div></div> <div>gewählter Übergangswiderstand (z.B. 10 mΩ):</div> </div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 5px auto;"></div>				
X		Berechnung der Schleifenimpedanz:				
X		Schutz durch automatische Abschaltung gegeben				
Auswahl		Isolationsmessung	Messwert	Mindestwert	i. O.	nicht i. O.
IHK	PA ¹⁾					
X		L1 → PE-Schiene				
X		L2 → PE-Schiene				
X		L3 → PE-Schiene				
X		N → PE-Schiene				
X		L1 → +24 V				
X		L2 → +24 V				
X		L3 → +24 V				
X		Schutz durch Isolation gegeben?				

Auswahl		Prüfen und Messen	Messwert	i.O.	nicht i.O.	
IHK	PA ¹⁾					
X		Einspeisung ~400/230 V				
X		Einspeisung Drehfeld	rechts			

Auswahl		Messung	Messwert	Vorgabewert lt. VDE 0100-410	i.O.	nicht i.O.	
IHK	PA ¹⁾	RCD-Prüfung					
		Berührungsspannung U_B					
		Auslösestrom I_F					
		Auslösezeit t_a					
		RCD löst aus					

Auswahl		Prüfen und Messen	Messwert	i.O.	nicht i.O.	
IHK	PA ¹⁾					
X		Kleinspannungen				
X		Spannungspolarität Kleinspannung				
X		Spannungspolarität an den SPS-Baugruppen				

Auswahl		Verwendete Messgeräte/Typ:	Bemerkung	
IHK	PA ¹⁾			
X				

Auswahl		Funktion der Anlage	Bemerkung	i.O.	nicht i.O.
IHK	PA ¹⁾				
X		Siehe Checkliste Selbstkontrolle			

Auswahl		Schutzeinrichtungen	Bemerkung	i.O.	nicht i.O.	
IHK	PA ¹⁾					
X		Schutzrelais	2-kanalig verdrahtet			
X		NOT-HALT-Kreise/Bedienerschutz	Abschaltfunktionen			
		Verriegelungen	maschinelle Verriegelung			

Unterschrift Prüfender:			Verantwortlicher Unternehmer:			
Ort	Datum	Unterschrift	Ort	Datum	Unterschrift	

* Entspricht nach DIN/VDE dem berechneten zu erwartenden Wert.

¹⁾ Durch den Prüfungsausschuss sind weitere bzw. andere Vorgaben möglich.

